

Erratum 2 versie 1.1


Inleiding

Je ontvangt dit erratum om je op de hoogte te brengen van aanvullingen of wijzigingen op de contractstukken van jouw woning. Deze punten zijn tijdens de uitwerking van jouw woning naar voren gekomen en waren bij het opstellen van de contractstukken onbekend. De eerder ontvangen verkoopdocumentatie samen met dit document geeft precies aan hoe jouw woning wordt gebouwd.


We verzoeken je dit document te tekenen via MijnTrebbeHuis.nl. Zo weten wij zeker dat je op de hoogte bent van dit bericht tenzij je dit erratum bij het ondertekenen van de koopaanneemovereenkomst al hebt ondertekend.

Wijzigingen in optieblad 22:

- Optie 146B: Slaapkamer 1 Verkoopcontracttekening voldoet niet aan BBL (eisen daglicht), daarom zal dit onbenoemde ruimte worden. Slaapkamer 2 wordt slaapkamer 1 en krijgt een CO2 melder. De nummers van de slaapkamers zullen worden aangepast, zie onderstaande afbeeldingen. De onbenoemde ruimte zal wel worden voorzien van vloerverwarming en ventilatierooster.



Afbeelding1: Oude situatie optie 146B



Afbeelding 2: nieuwe situatie optie 146B


Tekst in de technische omschrijving

- In de technische omschrijving staat in hoofdstuk 52 beschreven dat de warmtepomp op zolder wordt geplaatst, dit is niet correct. De warmtepomp wordt zoals in hoofdstuk 60 staat omschreven in de trapkast geplaatst.


MV-ventielen op tekening

- Bij het afdrukken van de verkooptekeningen zijn de MV-Ventielen weggevalen van tekening. Onderstaande afbeeldingen geven bij de twee onder een kap woningen en bij de rijwoningen een indicatie weer van de positie voor de ventilatieventielen.

Indicatie ventielen twee onder een kap woning:




Afbeelding 3: Indicatie begane grond 2^1 woning




Afbeelding 4: Indicatie eerste verdieping 2^1 woning

Indicatie ventielen rijwoning:



Afbeelding 5: Indicatie begane grond rijwoning



Afbeelding 6: Indicatie eerste verdieping rijwoning