

Datum: 25-08-2026
Onze referentie: 12097
Onderwerp: Wijziging koperstukken – Weideblik fase 3
Kopie aan: Projectteam, wooncoach
blad: Pagina 1 van 1

Erratum 4

Inleiding

Je ontvangt dit erratum om je op de hoogte te brengen van aanvullingen of wijzigingen op de contractstukken van jouw woning. Deze punten zijn tijdens de uitwerking van jouw woning naar voren gekomen en waren bij het opstellen van de contractstukken onbekend. De eerder ontvangen verkoopdocumentatie samen met dit document geeft precies aan hoe jouw woning wordt gebouwd.

We verzoeken je dit document te tekenen via MijnTrebbeHuis.nl. Zo weten wij zeker dat je op de hoogte bent van dit bericht tenzij je dit erratum bij het ondertekenen van de koopaanneemovereenkomst al hebt ondertekend.

Bij bouwnummer 68 t/m 83 komt de brievenbus in de voordeur te vervallen.

De brievenbus in de voordeur van bouwnummers 68 t/m 83 komt te vervallen. De voordeur moet voldoen aan strenge brandveiligheidseisen. Om ervoor te zorgen dat de deur de vereiste brandwerendheid behoudt, kan er geen brievenbus in de deur worden opgenomen. Daarom wordt een losse brievenbus aan de voorgevel geplaatst. De kleur van de brievenbus wordt kwartsgrijs. Zie onderstaand plaatje van de brievenbus:

